

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Martin Ruß

Gutachten Nr.: 19-614

Sache: Brücke Uelfebad – Untersuchung der hölzernen Tragkonstruktion




Bild 17: angebrochene Geländerstäbe



Bild 18: angebrochener Geländerstab