

Die vorhandenen Holz-Türanlagen entsprechen energetisch und technisch nicht mehr dem Stand der Technik. Die Verglasung ist kein Sicherheitsglas, sondern ein ungedämmtes Einscheibenglas. Die Panikbeschläge entsprechen nicht mehr den gültigen DIN-Normen und die Anlagen sind teilweise so verzogen, dass sie nicht mehr dicht schließen. Aus diesem Grund müssen die Notausgangstüranlagen erneuert werden.

Aufgrund der Tatsache, dass diese Maßnahme nur in den Schulferien erfolgen kann, ist es aus zeitlichen Gründen erforderlich, ausnahmsweise gleichzeitig die Freigabe für die Vergabe zu erteilen.

Berichtswesen

Ausschreibung:

Submission:

Vergabe am:

Auftragsnehmer:

Vergabesummen:

Gewährleistung:

Haushalts- und Budgetdaten

Kostenschätzung: 80.000,00 €

Kostenberechnung:

Ansätze: 80.000,00 €

PSP-Element: 11010 (Kostenstelle), 523140 (Kostenart)

Abrechnungsergebnis: