

Auf Nachfrage von Frau Pizzato erklärt Frau Gottlieb, dass es sich bei dieser Maßnahme um die Erneuerung der Brandschutzklappen handelt, die im Brandfall das Verbreiten von Rauchgasen verhindern sollen. Dieses ist ein TÜV-Mangel und muss zwingend umgesetzt werden.

Es folgt nun die Abstimmung.