

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Martin Ruß

Gutachten Nr.: 19-614

Sache: Brücke Uelfebad – Untersuchung der hölzernen Tragkonstruktion




Bild 3: stichprobenartiges Öffnen des Bohlenbelages – Achse 2 -



Bild 4: biol. Befall am Bohlenbelag und Bohlenträger