

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Martin Ruß

Gutachten Nr.: 19-614

Sache: Brücke Uelfebad – Untersuchung der hölzernen Tragkonstruktion



Bild 9: fortgeschrittener Pilzbefall am Pfosten des Geländers – Achse 1 - 2



Bild 10: Pilzfruchtkörper eines Blättlings am Pfosten des Geländers – Achse 1 - 2