

Neue Mängel TÜV-Bericht Bürgerhaus

Rauchauslöse-Einrichtung - Geringer Mangel

Diverse raumlufttechnische Anlagen werden mit Umluft betrieben und besitzen keine Rauchauslöse-Einrichtung

Dämmmatten Zuluftgeräte Saal - Geringer Mangel

Die Dämmmatten in den Zuluftgeräten sind teilweise defekt und ausgefranst. Es besteht die Gefahr, dass sich gelöste Fasern in der Raumluft befinden

Zuluft-Ventilatorenklammer Saal - Geringer Mangel

Die Zuluft-Ventilatorenklammer lässt sich nicht öffnen

Zuluftanlage nicht regelbar - Geringer Mangel

Die Zuluftanlage lässt sich nur in der Betriebsstufe langsam (Stufe 1) betreiben

Wetterschutzgitter Jugendräume - Geringer Mangel

Am Wetterschutzgitter der Außenluftmündung konnte kein ansaugender Luftstrom festgestellt werden

Abluftventilator WC Bereich Jugendräume - Geringer Mangel

Der Abluftventilator ist nicht zugänglich. Es ist in diesem Bereich keine Revisionsöffnung in der Decke vorhanden