

AL-Fraktion Radevormwald- Pf 3062 - 42471 Radevormwald

Herrn Bürgermeister  
Johannes Mans  
Hohenfuhrstr. 13

## 42477 Radevormwald

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen  
Ebb

Datum  
06.02.2020

### **Haushaltsbegleit Antrag zu TOP 4 der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.02.2020 und zur Ratssitzung am 18.02.2020**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Die AL-Fraktion legt für die beiden Gremiensitzungen folgenden Beschlussentwurf vor.

#### **Beschlussentwurf:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die vorgesehenen Mittel, die für die Haushaltsposition **5000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS** im Jahr 2021 eingestellt wurden, im Ansatz zu verdoppeln. Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss im Haushalt 2020 einen Titel für „dringend notwendige Reparaturen TH GGS Stadt“ zu bilden und diesen Ansatz mit 20.000 € auszustatten.

#### **Begründung:**

Grundsätzlich begrüßen wir, dass der derzeitige Haushaltsentwurf die Sanierungsbedürftigkeit der Turnhalle der GGS Stadt anerkennt. Allerdings glauben wir, dass die für das Jahr 2021 veranschlagten 275.000 € kaum ausreichen werden, um alle Schäden zu beseitigen. Betroffen ist inzwischen nicht nur der sogenannte Turnschuhgang, sondern Schäden sind im gesamten Gebäude beobachtbar. Die für das Jahr 2020 veranschlagten 70.000 € stellen wahrscheinlich Planungskosten dar. Mittlerweile sind die Schäden in der Außenhaut so groß, dass sie sichtbar sind (siehe Fotos). Deshalb müssen auch in 2020 Abdichtungsreparaturen durchgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen  
für die AL-Fraktion

Rolf Ebbinghaus



Gekennzeichnetes Loch in der Außenhaut im  
Turnschuhgang, in der Nähe des Notausgangs!



Weiteres Loch in der Außenhaut. Ebenfalls Turnschuhgang!




Bei Regenperioden wird das eindringende Wasser durch bereitgestellte Eimer aufgefangen. Außerdem wird hier sichtbar, dass der Kunststoff der Türen und Fenster unter dem Flugrost leidet.



Die Tragkonstruktion aber auch die Fensterdichtungen sind stark in Mitleidenschaft gezogen!




Wandrisse im sogenannten Turnschuhgang.



Völlig vom Rost zerfressener **Träger** im sogenannten Turnschuhgang!



Fehlende Decke in der sogenannten „kleinen Halle“!



Deckendetail in der sogenannten kleinen Halle!