


# Kohlstraße, 42477 Radevormwald

6. März 2023, 09:07



Klassifizierung:  
**Anliegerstraßen**

Straßenbelag:  
**Asphalt**

Länge:  
**405.2 m**

## Schadensbewertung ⓘ

**Total 5**

### ▲ Ausbrüche

**1.5**

Ausbrüche

● 1.52

Kornausbrüche

● 1.45

Schichtablösungen

● 1.24

Abplatzungen

● 1

Randabbrüche

● 1.02

Schlaglöcher

● 1

### ▲ Risse

**5**

Einzelrisse

● 1.62

Rissanhäufung

● 3.19

Netzrisse

● 5

Gefüllte Risse

● 1

### ▲ Fugen und Nähte

**1.6**

Offene Fugen

● 1.63

Offene Nähte

● 1.01

### ▲ Flickstellen

**3.7**

Eingelegte  
Flickstellen

● 1.63

Aufgelegte  
Flickstellen

● 3.73

Flickstelle  
aufgesprüht

● 1.05

### ▲ Längsebenheit

**2.6**

Ebenheit

● 2.64

